



**DEBRECENI
EGYETEM**

KANCELLÁRIA
Biztonsági Igazgatóság
Munkavédelmi, Egészségvédelmi, Környezetvédelmi Osztály
H-4032 Debrecen, Móricz Zs. krt. 22.
H-4002 Debrecen Pf.: 400.
email cím: biztig.titkarsag@fin.unideb.hu

HIBABEJELENTŐ LAP

Szervezeti egység neve, címe:

**DEKK Munkavédelmi, Egészségvédelmi,
Környezetvédelmi Osztály, Móricz Zsigmond krt. 22,
Apartman III. alagsor**

Dátum:

2023.07.12.

Szervezeti egységen belül a meghibásodás pontos helye:

alagsor folyosó

A meghibásodás rövid leírása:

Tűzgátló ajtó kilincse nem működik, az ajtót nem lehet bezárni

A meghibásodásról készült kép:

IGEN

NEM

**(Amennyiben igen, azt e-mailben kérnénk mellékelni)*

A meghibásodott berendezés típusa/azonosító száma:

TGA/123

A meghibásodott berendezés karbantartója (neve, elérhetősége):

Kész-Lesz Kft, 0630/123-45678

A hibabejelentő személy: (neve, e-mail címe, telefonszáma)